


各種固定金具の荷重試験





1. 試験方法

右図のような方法で試料に荷重(P)を負荷し、最大荷重(Pmax)を測定する。



2. 試験結果

5種とも右用、左用が有ります。

品番:TK1	品番:TK2	品番:TK1V	品番:TK2V	簡易S型
				
最大荷重 11,080N	最大荷重 11,070N	最大荷重 17,460N	最大荷重 12,560N	最大荷重 15,260N
W120×D65×H16×t3.2	W120×D65×H16×t3.2	W126×D65×H20×t3.2	W150×D65×H20×t3.2	W120×D70×H120×t4.5

試験場所:大阪府立産業技術総合研究所